

P.E.B.A.

# COMUNE DI CAMPODORO

Provincia di Padova - Regione del Veneto



SINDACO  
Gianfranco Vezzaro

ASSESSORA  
Elena Grandis

UFFICIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED  
ECOLOGIA  
Massimo Messina  
Giovanni Menegato

PROGETTAZIONE P.E.B.A. E COORDINAMENTO  
TOMBOLAN & ASSOCIATI  
Ludovico Bertin  
Giacomo Bettio

Legge Regionale 16/2007 - Dgr n. 841 del 31 marzo 2009

## PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE


Elab. 2.2

Luglio 2024


# P.E.B.A.

## SCHEDE DI RILIEVO - AMBITI URBANI

tombolan&associati





<b>SCHEDA DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI CAMPODORO</b> Provincia di Padova  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	
CATEGORIA: Ambito Urbano		
SOTTOCATEGORIA: Spazio pubblico		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 1		

**CODICE** AU1

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** F2

**DENOMINAZIONE** Piazzale Municipio

**INDIRIZZO** Via Municipio - 35010, Campodoro (PD)

**UTILIZZO** Piazzale

**SUPERFICIE (mq)** 680,00 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 15/07/2024

**INQUADRAMENTO**



<b>Art.</b>	<b>Punto di verifica</b>	<b>Rif. Normativa</b>	<b>Risposta</b>	-
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normative?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	-
<b>2</b>	<b>PERCORSI</b>			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdruciollevole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	NO	Il percorso a sud è sdruciollevole.
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	NO	-
<b>3</b>	<b>DISLIVELLI</b>			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe di adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.3	I dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	N.V.	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	N.V.	-
<b>4</b>	<b>OSTACOLI</b>			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-

5 VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	SI	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	N.V.	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI	-


Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Percorsi	Sufficiente
3	Dislivelli	Buona
4	Ostacoli	Buona
5	Varie	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione ambito urbano	0,90	Accessibile
Redattore _____	Ludovico Bertin	Data 15/07/2024 Firma _____ Firma Ludovico Bertin
Verificatore _____	Giacomo Bettio	Data 15/07/2024 Firma _____ Firma Giacomo Bettio



<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI CAMPODORO</b> Provincia di Padova  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	
CATEGORIA: Ambito Urbano		
SOTTOCATEGORIA: Spazio pubblico		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 1		

**CODICE** AU2

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** F2

**DENOMINAZIONE** Piazza Europa

**INDIRIZZO** Piazza Europa - 35010, Campodoro (PD)

**UTILIZZO** Piazzale

**SUPERFICIE (mq)** 1290,00 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 15/07/2024

**INQUADRAMENTO**



<b>Art.</b>	<b>Punto di verifica</b>	<b>Rif. Normativa</b>	<b>Risposta</b>	-
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normative?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	-
<b>2</b>	<b>PERCORSI</b>			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdruciolabile?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	NO	Il percorso a sud-ovest è sdruciolabile.
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	NO	-
<b>3</b>	<b>DISLIVELLI</b>			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe di adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.3	I dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	N.V.	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	N.V.	-
<b>4</b>	<b>OSTACOLI</b>			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	NO	Le fronde degli alberi non garantiscono l'altezza minima.

5 VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	SI	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	N.V.	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI	-


Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Percorsi	Sufficiente
3	Dislivelli	Buona
4	Ostacoli	Sufficiente
5	Varie	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione ambito urbano	0,80	Accessibile
Redattore _____	Ludovico Bertin	Data 15/07/2024 Firma _____ Ludovico Bertin
Verificatore _____	Giacomo Bettio	Data 15/07/2024 Firma _____ Giacomo Bettio



<b>SCHEDA DI RILEVAMENTO</b>	 <p><b>COMUNE DI CAMPODORO</b> Provincia di Padova</p> <p><b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche</p> 
CATEGORIA: Ambito Urbano	
SOTTOCATEGORIA: Spazio pubblico	
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 1	

**CODICE** AU3

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** F4

**DENOMINAZIONE** Piazza Italia

**INDIRIZZO** Piazza Italia - 35010, Campodoro (PD)

**UTILIZZO** Piazzale

**SUPERFICIE (mq)** 3730,00 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 15/07/2024

**INQUADRAMENTO**



<b>Art.</b>	<b>Punto di verifica</b>	<b>Rif. Normativa</b>	<b>Risposta</b>	-
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normative?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	-
<b>2</b>	<b>PERCORSI</b>			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdruccelevole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI	-
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	NO	-
<b>3</b>	<b>DISLIVELLI</b>			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe di adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.3	I dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	N.V.	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	N.V.	-
<b>4</b>	<b>OSTACOLI</b>			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-

5 VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	SI	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	N.V.	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI	-


Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Percorsi	Buona
3	Dislivelli	Buona
4	Ostacoli	Buona
5	Varie	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione ambito urbano	1,00	Accessibile
Redattore _____	Ludovico Bertin	Data 15/07/2024 Firma <u>Ludovico Bertin</u>
Verificatore _____	Giacomo Bettio	Data 15/07/2024 Firma <u>Giacomo Bettio</u>



<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <p><b>COMUNE DI CAMPODORO</b> Provincia di Padova</p> <p><b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche</p>	
CATEGORIA: Ambito Urbano		
SOTTOCATEGORIA: Spazio pubblico		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 2		

**CODICE** AU4

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** F3

**DENOMINAZIONE** Piazza Bevadoro

**INDIRIZZO** Via Municipio - 35010, Campodoro (PD)

**UTILIZZO** Piazzale

**SUPERFICIE (mq)** 1430,00 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 15/07/2024

**INQUADRAMENTO**



<b>Art.</b>	<b>Punto di verifica</b>	<b>Rif. Normativa</b>	<b>Risposta</b>	-
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normative?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	-
<b>2</b>	<b>PERCORSI</b>			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	Non è necessario perchè il percorso pedonale è sufficientemente largo.
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI	-
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	NO	Sono presenti numerosi scalini nell'ambito e in corrispondenza degli attraversamenti
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	NO	-
<b>3</b>	<b>DISLIVELLI</b>			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe di adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	-
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.3	I dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	N.V.	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	N.V.	-
<b>4</b>	<b>OSTACOLI</b>			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-

5 VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	SI	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	N.V.	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI	-

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Percorsi	Sufficiente
3	Dislivelli	Sufficiente
4	Ostacoli	Buona
5	Varie	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione ambito urbano	0,80	Accessibile
Redattore _____	Ludovico Bertin	Data 15/07/2024 Firma <u>Ludovico Bertin</u>
Verificatore _____	Giacomo Bettio	Data 15/07/2024 Firma <u>Giacomo Bettio</u>



<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <p><b>COMUNE DI CAMPODORO</b> Provincia di Padova</p> <p><b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche</p>	
CATEGORIA: Ambito Urbano		
SOTTOCATEGORIA: Spazio pubblico		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 1		

**CODICE** AU5

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** Aree per servizi cimiteriali

**DENOMINAZIONE** Cimitero di Campodoro

**INDIRIZZO** Via Municipio - 35010, Campodoro (PD)


**UTILIZZO** Cimitero

**SUPERFICIE (mq)** 4310,00 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 15/07/2024

**INQUADRAMENTO**



<b>Art.</b>	<b>Punto di verifica</b>	<b>Rif. Normativa</b>	<b>Risposta</b>	-
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normative?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	Segnaletica verticale assente.
<b>2</b>	<b>PERCORSI</b>			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	Non è necessario perchè il percorso pedonale è sufficientemente largo.
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI	Ad esclusione del percorso interno.
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	NO	-
<b>3</b>	<b>DISLIVELLI</b>			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe di adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	-
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.3	I dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	N.V.	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	N.V.	-
<b>4</b>	<b>OSTACOLI</b>			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-

5 VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	NO	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	N.V.	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI	-


Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Sufficiente
2	Percorsi	Sufficiente
3	Dislivelli	Buona
4	Ostacoli	Buona
5	Varie	Sufficiente

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione ambito urbano	0,70	Discretamente accessibile
Redattore _____	Ludovico Bertin	Data 15/07/2024 Firma _____ Firma Ludovico Bertin
Verificatore _____	Giacomo Bettio	Data 15/07/2024 Firma _____ Firma Giacomo Bettio



<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI CAMPODORO</b> Provincia di Padova  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	
CATEGORIA: Ambito Urbano		
SOTTOCATEGORIA: Spazio pubblico		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 2		

**CODICE** AU6

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** Aree per servizi cimiteriali

**DENOMINAZIONE** Cimitero di Bevadoro

**INDIRIZZO** Via Cimitero - 35010, Campodoro (PD)

**UTILIZZO** Cimitero

**SUPERFICIE (mq)** 5160,00 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 15/07/2024

**INQUADRAMENTO**



<b>Art.</b>	<b>Punto di verifica</b>	<b>Rif. Normativa</b>	<b>Risposta</b>	-
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normative?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	NO	-
<b>2</b>	<b>PERCORSI</b>			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	Non è presente un percorso esterno.
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdruccelevole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI	-
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	N.V.	-
<b>3</b>	<b>DISLIVELLI</b>			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe di adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.3	I dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	N.V.	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	N.V.	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	N.V.	-
<b>4</b>	<b>OSTACOLI</b>			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-

5 VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	N.V.	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	N.V.	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI	-


Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Inufficiente
2	Percorsi	Sufficiente
3	Dislivelli	Buona
4	Ostacoli	Buona
5	Varie	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione ambito urbano	0,63	Discretamente accessibile
Redattore _____	Ludovico Bertin	Data 15/07/2024 Firma 
Verificatore _____	Giacomo Bettio	Data 15/07/2024 Firma 



<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <p><b>COMUNE DI CAMPODORO</b> Provincia di Padova</p> <p><b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche</p>	
CATEGORIA: Ambito Urbano		
SOTTOCATEGORIA: Verde pubblico		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 1		

**CODICE** AU7

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** C2

**DENOMINAZIONE** Parco Giochi Via Douradina

**INDIRIZZO** Via Douradina - 35010, Campodoro (PD)

**UTILIZZO** Area verde attrezzata

**SUPERFICIE (mq)** 835,00 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 15/07/2024

**INQUADRAMENTO**



<b>Art.</b>	<b>Punto di verifica</b>	<b>Rif. Normativa</b>	<b>Risposta</b>	-
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normative?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	-
<b>2</b>	<b>PERCORSI</b>			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	NO	Ad esclusione del percorso interno.
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	NO	Presenza di uno scalino in corrispondenza dell'attraversamento.
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	NO	-
<b>3</b>	<b>DISLIVELLI</b>			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe di adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	-
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.3	I dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	N.V.	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	N.V.	-
<b>4</b>	<b>OSTACOLI</b>			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	NO	La siepe ad ovest non garantisce la larghezza minima di 90 cm.
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	NO	Le fronde degli alberi non garantiscono l'altezza minima.

5 VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	SI	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	N.V.	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	NO	-


Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Percorsi	Sufficiente
3	Dislivelli	Sufficiente
4	Ostacoli	Inufficiente
5	Varie	Sufficiente

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione ambito urbano	0,50	Discretamente accessibile
Redattore _____	Ludovico Bertin	Data 15/07/2024 Firma <u>Ludovico Bertin</u>
Verificatore _____	Giacomo Bettio	Data 15/07/2024 Firma <u>Giacomo Bettio</u>



<b>SCHEDA DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI CAMPODORO</b> Provincia di Padova  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	
CATEGORIA: Ambito Urbano		
SOTTOCATEGORIA: Verde pubblico		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 1		

**CODICE** AU8

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** F3

**DENOMINAZIONE** Parco giochi Piazza Italia

**INDIRIZZO** Piazza Italia - 35010, Campodoro (PD)

**UTILIZZO** Area verde attrezzata

**SUPERFICIE (mq)** 1755,00 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 15/07/2024

**INQUADRAMENTO**



<b>Art.</b>	<b>Punto di verifica</b>	<b>Rif. Normativa</b>	<b>Risposta</b>	-
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normative?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	-
<b>2</b>	<b>PERCORSI</b>			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdruccelevole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI	-
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	NO	-
<b>3</b>	<b>DISLIVELLI</b>			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe di adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.3	I dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	N.V.	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	N.V.	-
<b>4</b>	<b>OSTACOLI</b>			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-

5 VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	SI	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	N.V.	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	NO	-


Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Percorsi	Buona
3	Dislivelli	Buona
4	Ostacoli	Buona
5	Varie	Sufficiente

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione ambito urbano	0,90	Accessibile
Redattore _____	Ludovico Bertin	Data 15/07/2024 Firma <u>Ludovico Bertin</u>
Verificatore _____	Giacomo Bettio	Data 15/07/2024 Firma <u>Giacomo Bettio</u>



<b>SCHEDA DI RILEVAMENTO</b>	 <p><b>COMUNE DI CAMPODORO</b> Provincia di Padova</p> <p><b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche</p>	
CATEGORIA: Ambito Urbano		
SOTTOCATEGORIA: Verde pubblico		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 1		

**CODICE** AU9

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** F3

**DENOMINAZIONE** Area Verde Via Aldo Moro

**INDIRIZZO** Via Aldo Moro - 35010, Campodoro (PD)

**UTILIZZO** Area verde attrezzata

**SUPERFICIE (mq)** 1115,00 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 15/07/2024

**INQUADRAMENTO**



<b>Art.</b>	<b>Punto di verifica</b>	<b>Rif. Normativa</b>	<b>Risposta</b>	-
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normative?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	NO	-
<b>2</b>	<b>PERCORSI</b>			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	Non è presente un percorso interno all'ambito.
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdruccelevole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI	-
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	N.V.	-
<b>3</b>	<b>DISLIVELLI</b>			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe di adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	-
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	-
3.3	I dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	N.V.	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	N.V.	-
<b>4</b>	<b>OSTACOLI</b>			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	N.V.	-
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	N.V.	-

5 VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	N.V.	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	N.V.	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	NO	-


Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Inufficiente
2	Percorsi	Sufficiente
3	Dislivelli	Inufficiente
4	Ostacoli	-
5	Varie	Inufficiente

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Inufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione ambito urbano	0,17	Non accessibile
Redattore _____	Ludovico Bertin	Data 15/07/2024 Firma _____ Firma Ludovico Bertin
Verificatore _____	Giacomo Bettio	Data 15/07/2024 Firma _____ Firma Giacomo Bettio



<b>SCHEDA DI RILEVAMENTO</b>	 <p><b>COMUNE DI CAMPODORO</b> Provincia di Padova</p> <p><b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche</p>	
CATEGORIA: Ambito Urbano		
SOTTOCATEGORIA: Verde pubblico		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 1		

**CODICE** AU10

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** C2

**DENOMINAZIONE** Parco giochi in Via Bambini di Belsan

**INDIRIZZO** Via Bambini di Belsan - 35010, Campodoro (PD)

**UTILIZZO** Area verde attrezzata

**SUPERFICIE (mq)** 400,00 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 15/07/2024

**INQUADRAMENTO**



<b>Art.</b>	<b>Punto di verifica</b>	<b>Rif. Normativa</b>	<b>Risposta</b>	-
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normative?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	-
<b>2</b>	<b>PERCORSI</b>			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdruccelevole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI	-
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	NO	-
<b>3</b>	<b>DISLIVELLI</b>			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe di adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.3	I dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	Il dislivello è di 20 cm.
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	N.V.	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	N.V.	-
<b>4</b>	<b>OSTACOLI</b>			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-

5 VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	SI	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	N.V.	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI	-


Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Percorsi	Buona
3	Dislivelli	Sufficiente
4	Ostacoli	Buona
5	Varie	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione ambito urbano	0,90	Accessibile
Redattore _____	Ludovico Bertin	Data 15/07/2024 Firma <u>Ludovico Bertin</u>
Verificatore _____	Giacomo Bettio	Data 15/07/2024 Firma <u>Giacomo Bettio</u>



<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <p><b>COMUNE DI CAMPODORO</b> Provincia di Padova</p> <p><b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche</p>	
CATEGORIA: Ambito Urbano		
SOTTOCATEGORIA: Verde pubblico		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 1		

**CODICE** AU11

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** F3

**DENOMINAZIONE** Parco giochi in Via Bambini di Belsan

**INDIRIZZO** Via Bambini di Belsan - 35010, Campodoro (PD)

**UTILIZZO** Area verde attrezzata

**SUPERFICIE (mq)** 765,00 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 15/07/2024

**INQUADRAMENTO**



<b>Art.</b>	<b>Punto di verifica</b>	<b>Rif. Normativa</b>	<b>Risposta</b>	-
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normative?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	-
<b>2</b>	<b>PERCORSI</b>			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdruccelevole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI	-
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	NO	-
<b>3</b>	<b>DISLIVELLI</b>			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe di adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.3	I dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	Il dislivello è di 20 cm.
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	N.V.	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	N.V.	-
<b>4</b>	<b>OSTACOLI</b>			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-

5 VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	N.V.	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	N.V.	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI	-


Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Percorsi	Buona
3	Dislivelli	Sufficiente
4	Ostacoli	Buona
5	Varie	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione ambito urbano	0,88	Accessibile
Redattore _____	Ludovico Bertin	Data 15/07/2024 Firma <u>Ludovico Bertin</u>
Verificatore _____	Giacomo Bettio	Data 15/07/2024 Firma <u>Giacomo Bettio</u>



<b>SCHEDA DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI CAMPODORO</b> Provincia di Padova  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	
CATEGORIA: Ambito Urbano		
SOTTOCATEGORIA: Verde pubblico		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 1		

**CODICE** AU12

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** C2

**DENOMINAZIONE** Parco giochi in Via Poiana

**INDIRIZZO** Via Poiana - 35010, Campodoro (PD)

**UTILIZZO** Area verde attrezzata

**SUPERFICIE (mq)** 150,00 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 15/07/2024

**INQUADRAMENTO**



<b>Art.</b>	<b>Punto di verifica</b>	<b>Rif. Normativa</b>	<b>Risposta</b>	-
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normative?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	È presente un posto per disabili ma, dato che il quella zona risiede una persona affetta da disabilità, è sempre occupato.
<b>2</b>	<b>PERCORSI</b>			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdruccelevole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI	-
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	NO	-
<b>3</b>	<b>DISLIVELLI</b>			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe di adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	-
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.3	I dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	N.V.	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	N.V.	-
<b>4</b>	<b>OSTACOLI</b>			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	NO	Sono presenti dei paletti parapedonali che non garantiscono la larghezza minima di 90 cm.
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-

5 VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	N.V.	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	N.V.	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI	-


Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Sufficiente
2	Percorsi	Buona
3	Dislivelli	Sufficiente
4	Ostacoli	Sufficiente
5	Varie	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione ambito urbano	0,63	Discretamente accessibile
Redattore _____	Ludovico Bertin	Data 15/07/2024 Firma _____ Ludovico Bertin
Verificatore _____	Giacomo Bettio	Data 15/07/2024 Firma _____ Giacomo Bettio



<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <p><b>COMUNE DI CAMPODORO</b> Provincia di Padova</p> <p><b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche</p>	
CATEGORIA: Ambito Urbano		
SOTTOCATEGORIA: Verde pubblico		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 1		

**CODICE** AU13

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** F3

**DENOMINAZIONE** Area verde in Via Capitello

**INDIRIZZO** Via Capitello - 35010, Campodoro (PD)

**UTILIZZO** Area verde attrezzata

**SUPERFICIE (mq)** 865,00 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 15/07/2024

**INQUADRAMENTO**



<b>Art.</b>	<b>Punto di verifica</b>	<b>Rif. Normativa</b>	<b>Risposta</b>	-
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normative?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	La segnaletica orizzontale è sbiadita.
<b>2</b>	<b>PERCORSI</b>			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI	Ad esclusione del percorso interno.
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	NO	-
<b>3</b>	<b>DISLIVELLI</b>			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe di adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.3	I dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	N.V.	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	N.V.	-
<b>4</b>	<b>OSTACOLI</b>			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-

5 VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	N.V.	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	N.V.	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI	-


Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Percorsi	Sufficiente
3	Dislivelli	Buona
4	Ostacoli	Buona
5	Varie	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione ambito urbano	0,88	Accessibile
Redattore _____	Ludovico Bertin	Data 15/07/2024 Firma <u>Ludovico Bertin</u>
Verificatore _____	Giacomo Bettio	Data 15/07/2024 Firma <u>Giacomo Bettio</u>



<b>SCHEDA DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI CAMPODORO</b> Provincia di Padova  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	
CATEGORIA: Ambito Urbano		
SOTTOCATEGORIA: Verde pubblico		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 1		

**CODICE** AU14

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** C2

**DENOMINAZIONE** Parco giochi in Via Papa Paolo VI

**INDIRIZZO** Via Papa Paolo VI - 35010, Campodoro (PD)


**UTILIZZO** Area verde attrezzata

**SUPERFICIE (mq)** 255,00 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 15/07/2024

**INQUADRAMENTO**



<b>Art.</b>	<b>Punto di verifica</b>	<b>Rif. Normativa</b>	<b>Risposta</b>	-
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normative?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	-
<b>2</b>	<b>PERCORSI</b>			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdruccelevole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI	-
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	NO	-
<b>3</b>	<b>DISLIVELLI</b>			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe di adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	-
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	-
3.3	I dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	N.V.	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	N.V.	-
<b>4</b>	<b>OSTACOLI</b>			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-

5 VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	N.V.	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	N.V.	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI	-


Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Percorsi	Buona
3	Dislivelli	Inufficiente
4	Ostacoli	Buona
5	Varie	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione ambito urbano	0,75	Discretamente accessibile
Redattore _____	Ludovico Bertin	Data 15/07/2024 Firma _____ <i>Ludovico Bertin</i>
Verificatore _____	Giacomo Bettio	Data 15/07/2024 Firma _____ <i>Giacomo Bettio</i>



<b>SCHEDA DI RILEVAMENTO</b>	 <p><b>COMUNE DI CAMPODORO</b> Provincia di Padova</p> <p><b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche</p>	
CATEGORIA: Ambito Urbano		
SOTTOCATEGORIA: Verde pubblico		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 2		

**CODICE** AU15

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** C2

**DENOMINAZIONE** Area verde in Via Boschi

**INDIRIZZO** Via Boschi - 35010, Campodoro (PD)

**UTILIZZO** Area verde attrezzata

**SUPERFICIE (mq)** 255,00 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 15/07/2024

**INQUADRAMENTO**



<b>Art.</b>	<b>Punto di verifica</b>	<b>Rif. Normativa</b>	<b>Risposta</b>	-
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normative?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	Segnaletica orizzontale assente.
<b>2</b>	<b>PERCORSI</b>			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	Sono presenti degli ostacoli sul percorso pedonale a sud e uno scalino in corrispondenza dell'attraversamento pedonale..
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI	Ad esclusione del percorso interno.
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	NO	È presente uno scalino in corrispondenza dell'attraversamento pedonale.
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	NO	-
<b>3</b>	<b>DISLIVELLI</b>			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe di adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	-
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.3	I dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	N.V.	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	N.V.	-
<b>4</b>	<b>OSTACOLI</b>			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	Ad esclusione degli ostacoli a sud.
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-

5 VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	SI	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	N.V.	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI	-


Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Sufficiente
2	Percorsi	Sufficiente
3	Dislivelli	Inufficiente
4	Ostacoli	Buona
5	Varie	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione ambito urbano	0,60	Discretamente accessibile
Redattore _____	Ludovico Bertin	Data 15/07/2024 Firma _____ Firma Ludovico Bertin
Verificatore _____	Giacomo Bettio	Data 15/07/2024 Firma _____ Firma Giacomo Bettio



<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI CAMPODORO</b> Provincia di Padova  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	
CATEGORIA: Ambito Urbano		
SOTTOCATEGORIA: Verde pubblico		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 2		

**CODICE** AU16

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** F3

**DENOMINAZIONE** Parco Via del Donatore

**INDIRIZZO** Via del Donatore - 35010, Campodoro (PD)

**UTILIZZO** Area verde attrezzata

**SUPERFICIE (mq)** 2110,00 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 15/07/2024

**INQUADRAMENTO**



<b>Art.</b>	<b>Punto di verifica</b>	<b>Rif. Normativa</b>	<b>Risposta</b>	-
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normative?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	NO	-
<b>2</b>	<b>PERCORSI</b>			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	È presente uno scalino in corrispondenza dell'attraversamento pedonale.
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdruccelevole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI	-
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	NO	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	NO	-
<b>3</b>	<b>DISLIVELLI</b>			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe di adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	-
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.3	I dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	N.V.	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	N.V.	-
<b>4</b>	<b>OSTACOLI</b>			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-

5 VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	SI	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	N.V.	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI	-

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Insufficiente
2	Percorsi	Sufficiente
3	Dislivelli	Sufficiente
4	Ostacoli	Buona
5	Varie	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione ambito urbano	0,60	Discretamente accessibile
Redattore _____	Ludovico Bertin	Data 15/07/2024 Firma _____ Firma Ludovico Bertin
Verificatore _____	Giacomo Bettio	Data 15/07/2024 Firma _____ Firma Giacomo Bettio



<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI CAMPODORO</b> Provincia di Padova  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	
CATEGORIA: Ambito Urbano		
SOTTOCATEGORIA: Verde pubblico		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 1		

**CODICE** AU17

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** F3

**DENOMINAZIONE** Impianti sportivi Campodoro

**INDIRIZZO** Via Lissaro - 35010, Campodoro (PD)

**UTILIZZO** Impianti sportivi

**SUPERFICIE (mq)** 23355,00 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 15/07/2024

**INQUADRAMENTO**



<b>Art.</b>	<b>Punto di verifica</b>	<b>Rif. Normativa</b>	<b>Risposta</b>	-
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normative?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	NO	-
<b>2</b>	<b>PERCORSI</b>			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	-
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdruccelevole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	NO	Una parte del percorso pedonale risulta dissestata.
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	NO	La rampa vicino al cancello risulta danneggiata.
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	NO	-
<b>3</b>	<b>DISLIVELLI</b>			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe di adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	-
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.3	I dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	N.V.	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	N.V.	-
<b>4</b>	<b>OSTACOLI</b>			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-

5 VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	NO	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	N.V.	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI	-


Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Inufficiente
2	Percorsi	Inufficiente
3	Dislivelli	Sufficiente
4	Ostacoli	Buona
5	Varie	Sufficiente

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione ambito urbano	0,40	Non accessibile
Redattore _____	Ludovico Bertin	Data 15/07/2024 Firma <u>Ludovico Bertin</u>
Verificatore _____	Giacomo Bettio	Data 15/07/2024 Firma <u>Giacomo Bettio</u>



<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <p><b>COMUNE DI CAMPODORO</b> Provincia di Padova</p> <p><b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche</p>	
CATEGORIA: Ambito Urbano		
SOTTOCATEGORIA: Verde pubblico		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 2		

**CODICE** AU18

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** F3

**DENOMINAZIONE** Impianti sportivi Bevadoro

**INDIRIZZO** Via Barchessa - 35010, Campodoro (PD)

**UTILIZZO** Impianti sportivi

**SUPERFICIE (mq)** 3760,00 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 15/07/2024

**INQUADRAMENTO**



<b>Art.</b>	<b>Punto di verifica</b>	<b>Rif. Normativa</b>	<b>Risposta</b>	-
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normative?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	NO	-
<b>2</b>	<b>PERCORSI</b>			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdruccelevole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	NO	-
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	NO	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	NO	-
<b>3</b>	<b>DISLIVELLI</b>			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe di adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	È presente uno scalino in corrispondenza dell'accesso del campo a sud.
3.3	I dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	N.V.	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	N.V.	-
<b>4</b>	<b>OSTACOLI</b>			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-

5 VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	NO	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	N.V.	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI	-


Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Inufficiente
2	Percorsi	Sufficiente
3	Dislivelli	Sufficiente
4	Ostacoli	Buona
5	Varie	Sufficiente

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione ambito urbano	0,50	Discretamente accessibile
Redattore _____	Ludovico Bertin	Data 15/07/2024 Firma _____ Firma Ludovico Bertin
Verificatore _____	Giacomo Bettio	Data 15/07/2024 Firma _____ Firma Giacomo Bettio



<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI CAMPODORO</b> Provincia di Padova  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	
CATEGORIA: Ambito Urbano		
SOTTOCATEGORIA: Verde pubblico		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 1		

**CODICE** AU19

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** F1

**DENOMINAZIONE** Area agricola

**INDIRIZZO** Via Municipio - 35010, Campodoro (PD)

**UTILIZZO** Campo agricolo

**SUPERFICIE (mq)** 4280,00 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 15/07/2024

**INQUADRAMENTO**



<b>Art.</b>	<b>Punto di verifica</b>	<b>Rif. Normativa</b>	<b>Risposta</b>	-
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normative?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	-
<b>2</b>	<b>PERCORSI</b>			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	NO	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdruccelevole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI	-
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	NO	-
<b>3</b>	<b>DISLIVELLI</b>			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe di adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.3	I dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	N.V.	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	N.V.	-
<b>4</b>	<b>OSTACOLI</b>			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-

5 VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	SI	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	N.V.	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI	-


Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Percorsi	Buona
3	Dislivelli	Buona
4	Ostacoli	Buona
5	Varie	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione ambito urbano	1,00	Accessibile
Redattore _____	Ludovico Bertin	Data 15/07/2024 Firma <u>Ludovico Bertin</u>
Verificatore _____	Giacomo Bettio	Data 15/07/2024 Firma <u>Giacomo Bettio</u>



<b>SCHEDA DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI CAMPODORO</b> Provincia di Padova  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	
CATEGORIA: Ambito Urbano		
SOTTOCATEGORIA: Parcheggio		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 1		

**CODICE** AU20

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** F4

**DENOMINAZIONE** Parcheggio Via Roma

**INDIRIZZO** Via Roma - 35010, Campodoro (PD)

**UTILIZZO** Parcheggio

**SUPERFICIE (mq)** 440,00 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 15/07/2024

**INQUADRAMENTO**



<b>Art.</b>	<b>Punto di verifica</b>	<b>Rif. Normativa</b>	<b>Risposta</b>	-
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normative?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	Segnaletica orizzontale sbiadita.
<b>2</b>	<b>PERCORSI</b>			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	Non è necessario perchè il percorso pedonale è sufficientemente largo.
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdruccelevole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI	-
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	NO	-
<b>3</b>	<b>DISLIVELLI</b>			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe di adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.3	I dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	N.V.	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	N.V.	-
<b>4</b>	<b>OSTACOLI</b>			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-

5 VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	SI	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	N.V.	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	NO	-


Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Sufficiente
2	Percorsi	Buona
3	Dislivelli	Buona
4	Ostacoli	Buona
5	Varie	Sufficiente

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione ambito urbano	0,80	Accessibile
Redattore _____	Ludovico Bertin	Data 15/07/2024 Firma <u>Ludovico Bertin</u>
Verificatore _____	Giacomo Bettio	Data 15/07/2024 Firma <u>Giacomo Bettio</u>



<b>SCHEDA DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI CAMPODORO</b> Provincia di Padova	
CATEGORIA: Ambito Urbano		
SOTTOCATEGORIA: Parcheggio	P.E.B.A. Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 1		

**CODICE** AU21

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** F4

**DENOMINAZIONE** Parcheggio Area Industriale

**INDIRIZZO** Via Palazzon - 35010, Campodoro (PD)

**UTILIZZO** Parcheggio

**SUPERFICIE (mq)** 1465,00 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 15/07/2024

**INQUADRAMENTO**



<b>Art.</b>	<b>Punto di verifica</b>	<b>Rif. Normativa</b>	<b>Risposta</b>	-
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normative?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	-
<b>2</b>	<b>PERCORSI</b>			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdruccelevole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI	-
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	NO	-
<b>3</b>	<b>DISLIVELLI</b>			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe di adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.3	I dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	N.V.	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	N.V.	-
<b>4</b>	<b>OSTACOLI</b>			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	N.V.	-
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI	-

5 VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	NO	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	N.V.	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI	-

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Percorsi	Buona
3	Dislivelli	Buona
4	Ostacoli	Buona
5	Varie	Sufficiente

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione ambito urbano	0,88	Accessibile
Redattore _____	Ludovico Bertin	Data 15/07/2024 Firma <u>Ludovico Bertin</u>
Verificatore _____	Giacomo Bettio	Data 15/07/2024 Firma <u>Giacomo Bettio</u>

