



SINDACO
Gianfranco Vezzaro

ASSESSORA
Elena Grandis

UFFICIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED
ECOLOGIA
Massimo Messina
Giovanni Menegato

PROGETTAZIONE P.E.B.A. E COORDINAMENTO
TOMBOLAN & ASSOCIATI
Ludovico Bertin
Giacomo Bettio

Legge Regionale 16/2007 - Dgr n. 841 del 31 marzo 2009


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE


Elab. 2.3

Luglio 2024

P.E.B.A.

SCHEDE DI RILIEVO - FERMATE TPL



SCHEDA DI RILEVAMENTO	 <p>COMUNE DI CAMPODORO Provincia di Padova</p> <p>P.E.B.A. Piano Eliminazione Barriere Architettoniche</p>	
CATEGORIA: Fermata TPL		
SOTTOCATEGORIA: Autobus		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A		

CODICE TPL1

NOME FERMATA Campodoro

DIREZIONE FERMATA 1 Villafranca Padovana

DIREZIONE FERMATA 2 Camisano Vicentino

RIFERIMENTO STRADA Via Municipio - 35010, Campodoro (PD)

ENTE GESTORE Busitalia

AGGIORNAMENTO 15/07/2024

INQUADRAMENTO



Art.	Punto di verifica	Risposta	Note	Risposta	Note
1	PARCHEGGI	FERMATA 1		FERMATA 2	
1.1	Sono presenti parcheggi scambiatori in prossimità della fermata?	SI	-	SI	-
1.2	Sono presenti parcheggi riservati a persone con disabilità? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normative?	SI	-	SI	-
2	SICUREZZA				
2.1	È presente un attraversamento pedonale in prossimità della fermata?	SI	-	SI	-
2.2	L'attraversamento pedonale è adeguatamente illuminato nelle ore notturne?	SI	-	SI	-
2.3	Parcheggio, attraversamento e fermata sono collegati da un percorso pedonale con una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il percorso?	SI	-	SI	-
2.4	La superficie del percorso pedonale è in buono stato?	SI	-	NO	-
2.5	L'altezza del marciapiede è adeguata per la salita di persone con disabilità? (15 cm)	SI	-	NO	-
3	RICONOSCIBILITÀ				
3.1	È presente la palina? Gli orari delle corse sono ad un'altezza adeguata per una persona seduta?	SI	-	SI	-
3.2	La segnaletica verticale è visibile?	SI	-	SI	-
3.3	La fermata è visibile anche nelle ore notturne?	SI	-	SI	-
3.4	È presente un percorso tattile per i non vedenti in prossimità dell'attraversamento pedonale?	NO	-	NO	-
3.5	La fermata è adeguatamente attrezzata per i non vedenti?	NO	-	NO	-


4	COMFORT	FERMATA 1		FERMATA 2	
4.1	In prossimità della fermata è presente una piattaforma libera adeguatamente larga da consentire la rotazione della carrozzina? (140 cm di larghezza)	SI	-	NO	-
4.2	È presente un'area di attesa? È coperta da una pensilina?	SI	-	NO	-
4.3	Sono presenti panchine e spazi per persone in carrozzina?	NO	-	NO	-
Redattore <u>Ludovico Bertin</u>		Data <u>15/07/2024</u>		Firma <u>Ludovico Bertin</u>	
Verificatore <u>Giacomo Bettio</u>		Data <u>15/07/2024</u>		Firma <u>Giacomo Bettio</u>	

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Sicurezza	Buona
3	Riconoscibilità	Sufficiente
4	Comfort	Sufficiente

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione fermata TPL	0,75	Discretamente accessibile
-------------------------	------	---------------------------

SCHEDE DI RILEVAMENTO	 COMUNE DI CAMPODORO Provincia di Padova P.E.B.A. Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	
CATEGORIA: FermataTPL		
SOTTOCATEGORIA: Autobus		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A		

CODICE TPL2

NOME FERMATA Campodoro Interna

DIREZIONE FERMATA 1 Mestrino

DIREZIONE FERMATA 2 Camisano Vicentino

RIFERIMENTO STRADA Via Roma - 35010, Campodoro (PD)

ENTE GESTORE Busitalia

AGGIORNAMENTO 15/07/2024

INQUADRAMENTO



Art.	Punto di verifica	Risposta	Note	Risposta	Note
1	PARCHEGGI	FERMATA 1		FERMATA 2	
1.1	Sono presenti parcheggi scambiatori in prossimità della fermata?	SI	-	SI	-
1.2	Sono presenti parcheggi riservati a persone con disabilità? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normative?	SI	-	SI	-
2	SICUREZZA				
2.1	È presente un attraversamento pedonale in prossimità della fermata?	SI	-	SI	-
2.2	L'attraversamento pedonale è adeguatamente illuminato nelle ore notturne?	NO	-	NO	-
2.3	Parcheggio, attraversamento e fermata sono collegati da un percorso pedonale con una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il percorso?	SI	-	SI	-
2.4	La superficie del percorso pedonale è in buono stato?	SI	-	SI	-
2.5	L'altezza del marciapiede è adeguata per la salita di persone con disabilità? (15 cm)	SI	-	SI	-
3	RICONOSCIBILITÀ				
3.1	È presente la palina? Gli orari delle corse sono ad un'altezza adeguata per una persona seduta?	SI	-	SI	-
3.2	La segnaletica verticale è visibile?	SI	-	SI	-
3.3	La fermata è visibile anche nelle ore notturne?	SI	-	SI	-
3.4	È presente un percorso tattile per i non vedenti in prossimità dell'attraversamento pedonale?	NO	-	NO	-
3.5	La fermata è adeguatamente attrezzata per i non vedenti?	NO	-	NO	-

4	COMFORT	FERMATA 1		FERMATA 2	
4.1	In prossimità della fermata è presente una piattaforma libera adeguatamente larga da consentire la rotazione della carrozzina? (140 cm di larghezza)	SI	-	SI	-
4.2	È presente un'area di attesa? È coperta da una pensilina?	NO	-	NO	-
4.3	Sono presenti panchine e spazi per persone in carrozzina?	NO	-	NO	-
Redattore <u>Ludovico Bertin</u>		Data <u>15/07/2024</u>		Firma <u>Ludovico Bertin</u>	
Verificatore <u>Giacomo Bettio</u>		Data <u>15/07/2024</u>		Firma <u>Giacomo Bettio</u>	

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Sicurezza	Buona
3	Riconoscibilità	Sufficiente
4	Comfort	Insufficiente

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione fermata TPL	0,63	Discretamente accessibile
-------------------------	------	---------------------------

SCHEDA DI RILEVAMENTO	 <p>COMUNE DI CAMPODORO Provincia di Padova</p> <p>P.E.B.A. Piano Eliminazione Barriere Architettoniche</p>	
CATEGORIA: FermataTPL		
SOTTOCATEGORIA: Autobus		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A		

CODICE TPL3

NOME FERMATA Bevadoro

DIREZIONE FERMATA 1 Campodoro

DIREZIONE FERMATA 2 Camisano Vicentino

RIFERIMENTO STRADA Via Municipio - 35010, Campodoro (PD)

ENTE GESTORE Busitalia

AGGIORNAMENTO 15/07/2024

INQUADRAMENTO



Art.	Punto di verifica	Risposta	Note	Risposta	Note
1	PARCHEGGI	FERMATA 1		FERMATA 2	
1.1	Sono presenti parcheggi scambiatori in prossimità della fermata?	SI	-	SI	-
1.2	Sono presenti parcheggi riservati a persone con disabilità? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normative?	SI	-	SI	-
2	SICUREZZA				
2.1	È presente un attraversamento pedonale in prossimità della fermata?	SI	Sono presenti degli scalini in corrispondenza degli attraversamenti.	SI	Sono presenti degli scalini in corrispondenza degli attraversamenti.
2.2	L'attraversamento pedonale è adeguatamente illuminato nelle ore notturne?	NO	-	NO	-
2.3	Parcheggio, attraversamento e fermata sono collegati da un percorso pedonale con una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il percorso?	SI	-	SI	-
2.4	La superficie del percorso pedonale è in buono stato?	SI	-	SI	-
2.5	L'altezza del marciapiede è adeguata per la salita di persone con disabilità? (15 cm)	NO	-	NO	-
3	RICONOSCIBILITÀ				
3.1	È presente la palina? Gli orari delle corse sono ad un'altezza adeguata per una persona seduta?	SI	-	SI	-
3.2	La segnaletica verticale è visibile?	SI	-	SI	-
3.3	La fermata è visibile anche nelle ore notturne?	NO	-	NO	-
3.4	È presente un percorso tattile per i non vedenti in prossimità dell'attraversamento pedonale?	NO	-	NO	-
3.5	La fermata è adeguatamente attrezzata per i non vedenti?	NO	-	NO	-


4 COMFORT		FERMATA 1		FERMATA 2	
4.1	In prossimità della fermata è presente una piattaforma libera adeguatamente larga da consentire la rotazione della carrozzina? (140 cm di larghezza)	NO	-	NO	-
4.2	È presente un'area di attesa? È coperta da una pensilina?	SI	-	NO	-
4.3	Sono presenti panchine e spazi per persone in carrozzina?	NO	-	NO	-
Redattore <u>Ludovico Bertin</u>			Data <u>15/07/2024</u>	Firma <u>Ludovico Bertin</u>	
Verificatore <u>Giacomo Bettio</u>			Data <u>15/07/2024</u>	Firma <u>Giacomo Bettio</u>	

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Sicurezza	Sufficiente
3	Riconoscibilità	Sufficiente
4	Comfort	Insufficiente

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione fermata TPL	0,50	Discretamente accessibile
-------------------------	------	---------------------------

SCHEDE DI RILEVAMENTO	 <p>COMUNE DI CAMPODORO Provincia di Padova</p> <p>P.E.B.A. Piano Eliminazione Barriere Architettoniche</p>	
CATEGORIA: FermataTPL		
SOTTOCATEGORIA: Autobus		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A		

CODICE TPL4

NOME FERMATA Torre Rossa

DIREZIONE FERMATA 1 Camisano Vicentino

DIREZIONE FERMATA 2 Campodoro

RIFERIMENTO STRADA Via Torrerossa - 35010, Campodoro (PD)

ENTE GESTORE Busitalia

AGGIORNAMENTO 15/07/2024

INQUADRAMENTO



Art.	Punto di verifica	Risposta	Note	Risposta	Note
1	PARCHEGGI	FERMATA 1		FERMATA 2	
1.1	Sono presenti parcheggi scambiatori in prossimità della fermata?	NO	-	NO	-
1.2	Sono presenti parcheggi riservati a persone con disabilità? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normative?	NO	-	NO	-
2	SICUREZZA				
2.1	È presente un attraversamento pedonale in prossimità della fermata?	NO	-	NO	-
2.2	L'attraversamento pedonale è adeguatamente illuminato nelle ore notturne?	N.V.	-	N.V.	-
2.3	Parcheggio, attraversamento e fermata sono collegati da un percorso pedonale con una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il percorso?	NO	-	NO	-
2.4	La superficie del percorso pedonale è in buono stato?	NO	-	N.V.	-
2.5	L'altezza del marciapiede è adeguata per la salita di persone con disabilità? (15 cm)	NO	-	NO	-
3	RICONOSCIBILITÀ				
3.1	È presente la palina? Gli orari delle corse sono ad un'altezza adeguata per una persona seduta?	SI	-	SI	-
3.2	La segnaletica verticale è visibile?	SI	-	SI	-
3.3	La fermata è visibile anche nelle ore notturne?	SI	-	NO	-
3.4	È presente un percorso tattile per i non vedenti in prossimità dell'attraversamento pedonale?	NO	-	NO	-
3.5	La fermata è adeguatamente attrezzata per i non vedenti?	NO	-	NO	-

4	COMFORT	FERMATA 1		FERMATA 2	
4.1	In prossimità della fermata è presente una piattaforma libera adeguatamente larga da consentire la rotazione della carrozzina? (140 cm di larghezza)	NO	-	NO	-
4.2	È presente un'area di attesa? È coperta da una pensilina?	NO	-	NO	-
4.3	Sono presenti panchine e spazi per persone in carrozzina?	NO	-	NO	-
Redattore <u>Ludovico Bertin</u>		Data <u>15/07/2024</u>		Firma <u>Ludovico Bertin</u>	
Verificatore <u>Giacomo Bettio</u>		Data <u>15/07/2024</u>		Firma <u>Giacomo Bettio</u>	

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Insufficiente
2	Sicurezza	Insufficiente
3	Riconoscibilità	Sufficiente
4	Comfort	Insufficiente

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione fermata TPL	0,13	Non accessibile
-------------------------	------	-----------------

